

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»**

660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10 Б,
тел. 246-00-55 E-mail: dou12@mailkrsk.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №12

Петрович Т. А.

Приказ № 03-02-72/2 от 22.05.2024г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в МБДОУ №12**



**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Красноярск «Детский сад №12 комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2652 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - да (нет); 9549 кв.м

1.4. Год постройки здания 1989 года, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г. – июнь 2024г., капитального- нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрации города Красноярск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660017, Россия, город Красноярск, ул. Урицкого, 117.



II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды; инвалиды с нарушениями зрения; слуха; дети с ОВЗ со специфическим расстройством артикуляции речи; дети с ОВЗ (ЗПР, РАС и др.)*

2.6 Плановая мощность: 274 чел.,

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	2	3	4
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: - выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; - кресло-коляска;	Не имеется Имеется Имеется	Установка стационарного и откидного поручней для санузла в группе комбинированной направленности до 2025 года.



	-поручни; - пандус; -откидной пандус; -раздвижные двери; -доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; -достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках - лингафонный кабинет - гимнастический зал для ЛФК - комната релаксации - кнопки вызова персонала для маломобильных граждан	Имеется Не имеется Не имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Не имеется Имеется Имеется Имеется	
2	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеется для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения	
3	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения	
4	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не имеется	Приобретение дублирующих для инвалидов по слуху и зрению звуковой информации до 2025 года.



IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	2	3	4
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется	
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется (Приказ от 01.09.2021г. № 03-02-51/3)	
3	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется	
4	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Имеется	
5	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется	
6	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом	Имеется	



	Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации		
7	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не имеется	
8	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется	
9	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Имеется	
10	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	2	
11	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	4	Продолжить повышение квалификации педагогических работников
12	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	4	



**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установить: тактильную плитку перед входом на территорию объекта; тактильные средства на покрытии пешеходных путей	2025-2026 гг. (в пределах финансирования)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	2024 год (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	2026 год



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБДОУ №12**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Красноярска «Детский сад №12 комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2652 кв.м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка - да (нет); 9549 кв.м

1.4. Год постройки здания 1989 года, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2024г., капитального- нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Красноярска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660017, Россия, город Красноярск, ул. Урицкого, 117.



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого района города до остановки ул. Копыловский мост, автобусами № 11, 12, 14, 43, 49, 63, 64, 80, 83, 85, 90 и троллейбус № 6, 15,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: пешеходный переход;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет (визуальная, акустическая, тактильная; нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (высота бордюра), подъем для перехода проезжей части, спуск на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	6-7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, У)	2-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, У)	10-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, У)	16-23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И- С,	24-29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И- С,	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И - С,	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен избирательно и частично для детей дошкольного возраста, в том числе для детей-инвалидов со специфическим расстройством артикуляции речи, умственной отсталостью. При необходимости обучения детей-инвалидов, необходимы дополнительные работы по созданию условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ июнь 2024 г. в рамках исполнения ведомственных целевых программ на 2024 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, санитарно – гигиеническим помещениям (детским туалетным комнатам)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование.

(нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование в вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

Сайт учреждения dou12krsk.gosuslugi.ru и страница Главного управления образования города Красноярска krasobr.admkrsk.ru

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

1	Территории, прилегающей к объекту	На	л
2	Входа(входов) в здание	На	л
3	Путей движения в здании	На	л
4	Зона целевого назначения объекта	На	л
5	Санитарно-гигиенических помещений	На	л
6	Система информации (в связи) на объекте	На	л
		На	л
	Результаты фотофиксации на объекте	На	л
	Поэтажные планы, паспорт БТИ	На	л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы: заведующий Петрович Т. А.
(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы:
старший воспитатель Куликова Т. П.
(Должность, Ф.И.О.)
педагог-психолог Гатина Р. Я.
(Должность, Ф.И.О.)
учитель-логопед Кончакова Д. А.
(Должность, Ф.И.О.)
воспитатель Бруй Т. Н.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Красноярская региональная организация
Общероссийской Общественной организации
Председатель «Всероссийского общества инвалидов» Зименко Г. В.

(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Управленческое решение согласовано « 22 » 05 20 24 г

(протокол № 1)

Комиссией (название) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №12 комбинированного вида»



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «20» мая 2024 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		6-7	-отсутствует тактильная плитка перед входом на территорию объекта;	С	-установить тактильную плитку	ТР, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа	С	установить тактильные средства	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-



1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует парковка, нет выделенных мест для парковки автотранспорта для инвалидов	Все	Оборудовать устройство твердого покрытия с нанесением маркировки	Ремонт, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г, У)		6-7	Орг, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; К – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Территория, прилегающая к зданию (участка)

Фото № 6-7



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «20» мая 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	-			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	-			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		2	- доводчик не функционирует; -отсутствует контрастная маркировка на двери; -отсутствует тактильная	К, О, С	- отрегулировать доводчик; -нанести контрастную маркировку;	Орг, Тр



					предупреждающая информация перед дверным проемом			
2.5	Тамбур	есть		3-5	-габариты тамбура не соответствуют нормативам(1,4х2,2 м) -доводчик не функционирует; -отсутствует контрастная маркировка;	К,О,С	- отрегулировать доводчик; -нанести контрастную маркировку;	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)		2-5	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно




****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____

Вход (вход) в здание



Фото №2-5





к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «20» мая 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	29	10 15	-ширина путей движения в чистоте на некоторых участках менее 0,9м;	Все	-организовано обслуживание граждан на креслах-колясках в помещениях, где габариты путей не соответствуют нормативам;	Орг,
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	42	12	-	-	-	-



3.3	Пандус (внутри здания)	есть	—		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—		Отсутствует	(К)	-	технически невозможен
3.5	Дверь	есть	41	11	120см	Все	-установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки	Орг,
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	27 33		не оборудованы пути эвакуации	Все	Обозначить пути эвакуации, оборудовать их световыми, звуковыми сигналами	Орг, ТР,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, С, Г)	29	10-15	Орг
		42		



		41		
		27		
		33		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технически невозможно.

– организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____




Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Фото №10-15







Г Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Г – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ№12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10Б

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		18 22	Дверные проемы шириной менее 0,9 м (только в спальне раскрывающиеся двери дают проем более 0,9 м). Порог и перепад высот на территории группы отсутствует, а у входной двери и двери в спальную комнату более 0,025 м. Свободное пространство в группе зависит от расстановки столов и может соответствовать норме не менее 0,9 м на 1,5 м около столов.	К К	- Расширить узкие дверные проемы; - Демонтировать пороги; - Предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости помещения; -Запланировать свободное пространство размером не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов) -Запланировать зону для самостоятельного разворота инвалида	Т,Р Орг.



				Для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске при компактном размещении мебели возможна площадь не менее 1,4 м в диаметре. Подходы к мебели доступны не во всей группе при необходимости разворота кресла-коляски на 90 гр. Высота столов над уровнем пола не более 0,8 м (от 53 до 58 см).	К К К К	на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре; - При расстановке мебели учитывать возможность подходов к оборудованию и мебели: не менее 0,9 м; (при необходимости поворота кресла-коляски на 90° не менее 1,2 м).	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Не выделены места для обслуживания инвалидов на кресле-коляске. Выход на сцену обеспечен. Отсутствуют места с возможностью усиления звука и	К К	- Выделить в зале не менее 5 % мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (приобретение переносной индукционной системы, организация сурдоперевода); - Выделить в зале места для инвалидов на креслах-колясках.	Орг.



					дублированием звуковой и визуальной информацией.	Все		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			19	Информирующие обозначения помещения только зрительного содержания рядом с входной дверью, но на высоте более 1,75 м. Отсутствует дублирование необходимой зрительной информации звуковой, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Все Все	- Установить информационные рельефные таблички рядом с каждой дверью на высоте от 1,4 до 1,75 со стороны дверной ручки; - Закрепить плотно покрытие пола в помещении; - Распределить места для обслуживания инвалидов на минимальном расстоянии от	ТСР, Орг., ТР.



				Покрытие пола в помещении не закреплены. Толщина ворса не более 0,013 м. Не предусмотрено распределение мест для обслуживания инвалидов на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода (не более 15 м от дверей помещения) Освещенность помещений и коммуникаций стандартная.	Все Все Все Все	эвакуационного выхода (не более 15 м от дверей помещения); -Повысить освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. (перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4)	
--	--	--	--	---	---	---	--



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (Кабинетная форма обслуживания)	ДЧ-И (О, Г, У)		18, 22, 19	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (Зальная форма обслуживания)	ДЧ-И (О, Г, У)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (группы)	есть			Индивидуальные шкафы совмещенные (для уличной и домашней одежды) высотой не более 1,3 м от пола (127-128 см).	К,О,С	- Обеспечить нумерацию шкафов рельефную и на контрастном фоне;	ТСР, Орг., ТР
				Расположение крючков в шкафчиках тоже соответствует норме на высоте до 1 м. Отсутствует нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. Скамьи в гардеробе не соответствуют норме (скамья 33 /138см и пуфики 62/62см)	К,О,С	- Изготовить скамьи для гардероба в соответствии с нормой размером 0,6 на 0,8 м; - Обеспечить проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее 2,4 м; - Установить двери, полотно которых в	



			16	Проходы между рядами для шкафов не соответствуют норме менее 2,4 м. Смотровые панели дверей на высоте 0,3-0,9 м от уровня пола не из ударопрочного материала.	К,О	нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; а смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола;	
			20	Нижняя часть полотна дверей не защищена противоударной полосой. Ручки дверей на высоте до 1 м , но круглые, трудно управляемые с обеих сторон.	К,О	- На дверях установить ручки, которые имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон и на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;	
			23	Возле столов не выделены места для инвалидов. В спальне не закреплены места для инвалидов на креслах-колясках.	К	- Организовать питание инвалидов на креслах-колясках в специально отведенных доступных местах; - Спланировать свободный доступ инвалидов на креслах-колясках к спальным местам.	
			17		Все		
					К		
			21		К		



II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (Жилые помещения - группа)	ДЧ-И (О, Г, У)		16, 20, 23, 17, 21	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Фото №16, 17, 23



Зоны



**целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов



Фото №18-22



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «20» мая 2024 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24- 29	- отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствуют информационные обозначения; - отсутствуют крючки для костылей и трости; - отсутствуют поручни;	Все	-установить информацию об объекте; -установить поручни рядом с сан.техническим оборудованием; -установить крючки для костылей и трости; -установить кнопку вызова персонала;	ТР, ТСР, Орг



					- дверные ручки круглой формы		- заменить дверные ручки.	
5.2	Душевая/ ванная комната	-			-		-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-			-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	15,14	24-29	Орг, ТСР, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Санитарно-гигиенические помещения. Фото № 24-29





Приложение



6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «20» мая 2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Межинского, д.10 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------



	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		30- 33 7	Отсутствует размещение визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТСР, ТР
6.2	Акустические средства	нет		14	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		Орг, ТСР, ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация тактильными средствами	(С)	установить тактильную плитку	Орг, ТСР, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	+			Нарушены требования непрерывности информац			

II Заключение по зоне:

		Приложение	
--	--	------------	--



Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информатизации на объекте	ДЧ-И (О,Г,У)	-	30-33, 7, 14	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Идентификатор документа 684d9044-f0d3-44a3-a14f-19a638c513c6

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи
отправителя:



Организация, сотрудник
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД №
12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Петрович Татьяна Анатольевна, Заведующий



Не требуется для подписания

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

00D6DB8F889D91BC6185D97D0666BDCC7C
с 25.12.2023 12:38 по 19.03.2025 12:38 GMT+03:00

04.06.2024 05:31 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа

